

川内工場 【青山最終処分場(管理型)】

産業廃棄物処理施設維持管理記録 平成23年11月度実績

(対象期間: 11月1日～11月30日)

■埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
燃え殻	0(t)
合計	0(T/月)

■残余容量

確認年月日	平成23年3月31日
結果	8,080.8m ³

※残余容量は年に1回確認。

■施設の点検結果

	擁壁	遮水工	調整池	浸出液処理設備
点検日	平成23年11月8日	平成23年11月8日	平成23年11月8日	平成23年11月8日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
異常時の措置内容				

■水質検査の結果

	地下水		放流水
	処分場内	処分場内	処分場内
採取場所	-	平成23年11月8日	平成23年11月8日
採取日	-	平成23年11月8日	平成23年11月14日
検査の結果が得られた日	-	0.229(mS/cm)	
電気伝導率	-	6.3	
水素イオン濃度	-		2.6
化学的酸素要求量			1.9
生物学的酸素要求量			4
浮遊物質			
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
異常時の措置内容			

※詳細情報をお知りになりたい方は、環境管理統括部にお問い合わせ下さい。