

川内工場 【青山最終処分場(管理型)】

産業廃棄物処理施設維持管理記録 平成23年 9月度実績

(対象期間:9月1日~9月30日)

■埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
燃え殻	0(t)
合計	0(T/月)

■残余容量

確認年月日	平成23年3月31日
結果	8,080.8m ³

※残余容量は年に1回確認。

■施設の点検結果

	擁壁	遮水工	調整池	浸出液処理設備
点検日	平成23年9月14日	平成23年9月14日	平成23年9月14日	平成23年9月14日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
異常時の措置内容				

■水質検査の結果

	地下水		放流水	
	処分場内	処分場内	処分場内	
採取場所	処分場内	処分場内	処分場内	
採取日	平成23年9月14日	平成23年9月14日	平成23年9月14日	
検査の結果が得られた日	平成23年9月14日	平成23年9月14日	平成23年9月20日	
電気伝導率	98.8(μS/cm)	0.209(mS/cm)	/	
水素イオン濃度	6.5	6.3		
化学的酸素要求量				1.8
生物学的酸素要求量				1.2
浮遊物質				5
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	
異常時の措置内容				

※詳細情報をお知りになりたい方は、環境管理統括部にお問い合わせ下さい。