

## 川内工場 【青山最終処分場(管理型)】

### 産業廃棄物処理施設維持管理記録 2018年9月度実績

(対象期間:9月1日~9月30日)

#### ■埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
燃え殻	0(t)
合計	0(T/月)

#### ■残余容量

確認年月日	2018年3月31日
結果	8,080.8m <sup>3</sup>

※残余容量は年に1回確認。

#### ■施設の点検結果

	擁壁	遮水工	調整池	浸出液処理設備
点検日	2018年9月18日	2018年9月18日	2018年9月18日	2018年9月18日
異常の有無	有・ <del>無</del>	有・ <del>無</del>	有・ <del>無</del>	有・ <del>無</del>
異常時の措置内容				

#### ■水質検査の結果

	地下水		放流水
	処分場内	処分場内	処分場内
採取場所	処分場内	処分場内	処分場内
採取日	2018年9月18日	2018年9月18日	2018年9月18日
検査の結果が得られた日	2018年9月18日	2018年9月18日	2018年9月25日
電気伝導率	116.0(μS/cm)	0.221(mS/cm)	
pH	6.9	6.4	7.4
COD(mg/l)			2.2
BOD(mg/l)			1.0
SS(mg/l)			4
異常の有無	有・ <del>無</del>	有・ <del>無</del>	有・ <del>無</del>
異常時の措置内容			

※詳細情報をお知りになりたい方は、環境管理統括部にお問い合わせ下さい。