

川内工場 【青山最終処分場(管理型)】

産業廃棄物処理施設維持管理記録 2019年8月度実績

(対象期間:8月1日~8月31日)

■埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種類 | 数量(単位) |
|-----|--------|
| 燃え殻 | 0(t) |
| | |
| | |
| 合計 | 0(T/月) |

■残余容量

| | |
|-------|-----------------------|
| 確認年月日 | 2019年3月31日 |
| 結果 | 8,080.8m ³ |

※残余容量は年に1回確認。

■施設の点検結果

| | 擁壁 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理設備 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 点検日 | 2019年8月20日 | 2019年8月20日 | 2019年8月20日 | 2019年8月20日 |
| 異常の有無 | 有・(無) | 有・(無) | 有・(無) | 有・(無) |
| 異常時の措置内容 | | | | |

■水質検査の結果

| 採取場所 | 地下水 | | 放流水 |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| | 処分場内 | 処分場内 | 処分場内 |
| 採取日 | 2019年8月20日 | 2019年8月20日 | 2019年8月20日 |
| 検査の結果が得られた日 | 2019年8月20日 | 2019年8月20日 | 2019年8月27日 |
| 電気伝導率 | 101.0(μS/cm) | 0.227(mS/cm) | |
| pH | 6.7 | 6.3 | 7.4 |
| COD(mg/l) | | | 2.9 |
| BOD(mg/l) | | | 0.5 |
| SS(mg/l) | | | 6 |
| 異常の有無 | 有・(無) | 有・(無) | 有・(無) |
| 異常時の措置内容 | | | |

※詳細情報をお知りになりたい方は、環境管理統括部にお問い合わせ下さい。