

## 川内工場 【青山最終処分場(管理型)】

### 産業廃棄物処理施設維持管理記録 2020年3月度実績

(対象期間:3月1日～3月31日)

#### ■埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種類  | 数量(単位) |
|-----|--------|
| 燃え殻 | 0(t)   |
|     |        |
|     |        |
| 合計  | 0(T/月) |

#### ■残余容量

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 確認年月日 | 2020年3月31日           |
| 結果    | 8,080.8 <sup>m</sup> |

※残余容量は年に1回確認。

#### ■施設の点検結果

|          | 擁壁              | 遮水工             | 調整池             | 浸出液処理設備         |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 点検日      | 2020年3月17日      | 2020年3月17日      | 2020年3月17日      | 2020年3月17日      |
| 異常の有無    | 有・ <del>無</del> | 有・ <del>無</del> | 有・ <del>無</del> | 有・ <del>無</del> |
| 異常時の措置内容 |                 |                 |                 |                 |

※3/23～遮水工保護マット補修実施

#### ■水質検査の結果

| 採取場所        | 地下水             |                 | 放流水             |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | 処分場内            | 処分場内            | 処分場内            |
| 採取日         | 2020年3月17日      | 2020年3月17日      | 2020年3月17日      |
| 検査の結果が得られた日 | 2020年3月17日      | 2020年3月17日      | 2020年3月24日      |
| 電気伝導率       | 136.0(μS/cm)    | 0.224(mS/cm)    |                 |
| pH          | 7.5             | 6.4             | 7.5             |
| COD(mg/l)   |                 |                 | 1.8             |
| BOD(mg/l)   |                 |                 | 1.1             |
| SS(mg/l)    |                 |                 | 2               |
| 異常の有無       | 有・ <del>無</del> | 有・ <del>無</del> | 有・ <del>無</del> |
| 異常時の措置内容    |                 |                 |                 |

※詳細情報をお知りになりたい方は、環境管理統括部にお問い合わせ下さい。

### 青山管理型最終処分場遮光用シート補修状況

補修方法：強度のある抄紙用毛布（フェルト材）にて破れ箇所を覆い、接着材にて貼り付け、下部は土嚢にて押さえた。

before①



after①



before②



after②

